



Materialnummer: R900533637
Materialtype: PV7-1X/100-118RE07MC7-16
 Hersteller: Rexroth

Kundenangabe: Reparatur nach Kostenvoranschlag

Sichtkontrolle vollständig

Art des Schadens		Austausch	Nacharbeit	in Ordnung
Gehäuse		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gehäuse	verschmutzt			
Wellendichtring		<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>
Wellendichtring	standardmäßiger Austausch			
Deckel		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Deckel	verschmutzt			
Rotor		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rotor	riefig			
Ring		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ring	riefig			
Pumpenflügel		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pumpenflügel	verschlissen			
Steuerscheibe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Steuerscheibe	riefig			
Scheibe		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Scheibe	riefig			
Führung		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Führung	Kolben eingearbeitet			
Anschlussplatte		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Anschlussplatte	Kolben eingearbeitet			
Regler		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Reglergehäuse	riefig			
Reglerkolben	riefig			
Dichtungen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Dichtungen	gealtert			
Lagerbuchsen		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lagerbuchsen	verschlissen			

Kommentar zur Befundung:

Hinweis für den Kunden: