

Reparaturen

0811404820 4WRPEH 10 C1 B50L-2X/G24K0/A1M



5

01R0811404820

1

1.320,00

1.320,00

4WRPEH 10 C1 B50L-2X/G24K0/A1M

Befundung:

Beim Betreiben der Elektronik findet eine korrekte Stromaufnahme statt.
Gehäuse und Schieber mit üblichen Gebrauchsspuren.

Für die Instandsetzung müssen die folgenden Arbeiten durchgeführt werden:

- Mechanische Instandsetzung des Gehäuses
- Mechanische Instandsetzung des Schiebers
- Reinigung
- Austausch der Dichtungen
- Prüfung auf dem Prüfstand

